



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
Załącznik do postanowienia
WZ.55.35.39.1.20 14 r.

- Element do wykonania
- Nieprawidłowości, które pozostaną
- * Samozamykacze

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422.)

ZADANIE INWESTYCYJNE: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrem		
LOKALIZACJA:	ul. Szkolna 3 05-307 Dobrze	DATA: maj 2017 r.
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój - Sala Gimnastyczna - Ekspertyza	SKALA: 1:100
Opracował:	Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Dariusz Solka nr upr. 539/2011	Podpis:
	Rzecznik budowlany mgr inż. Mirosław Burta centr. rej. rzec. bud. 70/99/R	Podpis:
		16 NUMER RYSUNKU