


KOMENDA WOJEWÓD
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWczy
Załącznik do postanowienia
WZ.55.95.331.
20.11



Nieprawidłowości

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422.)			
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrem		
LOKALIZACJA:	ul. Szkolna 3 05-307 Dobrze	DATA:	maj 2017 r.
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój - Sala Gimnastyczna - Inwentaryzacja	SKALA:	1:100
Opracował:	Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Dariusz Solka nr upr. 539/2011	Podpis:	08
	Rzecznik budowlany mgr inż. Mirosław Burta centr. rej. rzecz. bud.70/99/R	Podpis:	
			NUMER RYSUNKU